

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : École St-Michel, 240 rue Bonsecours, Montréal, QC J0V 1L0

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau					Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
No de la ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) / Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)
007	Pièce	Plancher	Carreaux en vinyle sur support ciment	classe RDC	2010-10-29	Moyennement endommagé	Enlèvement du matériau	2015-08-01	Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no 10-2271	oui	Projet MMB1407RP01		
007	Pièce	Plafond	Tuile acoustique	corridor 2e étage	2013-03-11	Intact			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-25083-454				
007		Plafond Gymnase	Plâtre sur ciment	local 112 Gymnase	2015-04-01	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-222			9 échantillons	
007	Chaufferie	Mur périphérique (intérieur)	Crépis décoratif	local-002	2015-04-01	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-222			9 échantillons	
007-RDC	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 112-A coude	2015-02-10	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-RDC	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 112-A tuyau +1,8 m	2015-02-10	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-RDC	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 112-B tuyau +1,8 m	2015-02-10	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-RDC	Pièce	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 112-B tuyau +1,8 m	2015-02-10	Peu endommagé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-RDC	Entrelaplafond	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 124 tuyau +1,8 m	2015-02-10	Matériau presque entièrement enfermé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-RDC	Entrelaplafond	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 137 tuyau +1,8 m	2015-02-10	Matériau presque entièrement enfermé			Présence	Chrysotile	Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-SS	Chaufferie	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 002 tuyau + 1,8 m	2015-02-10	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-168			3 échantillons	
007-SS	Chaufferie	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 002 tuyau - 1,8 m	2015-02-10	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-SS	Chaufferie	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 1-020 valve	2015-02-10	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007-SS	Chaufferie	Tuyau de chauffage (eau, vapeur)	Calorifuge	local 1-020 coude	2015-02-10	Peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-168				
007	Chaufferie	Dessous de marche	Plâtre sur ciment	local 002	2015-04-01	Très endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-26453-222			9 échantillons	
007	Étage corridor	Plafond coupe feu	Gypse blanc	Plafond corridor	2018-12-10	Très peu endommagé			Absence		Rapport d'échantillonage no M04-28810-85				